

CATASTRO DE BACHES EN CALZADAS
COMUNA DE LOS ÁNGELES

SET FOTOGRAFICO 1

Reparación Avenida Los Carrera, Los Ángeles.









2.8x1.3



2x1.5









SET FOTOGRAFICO 2

Reparación Avda. Francisco Encina, Los Ángeles.










4.5x7



2X3.5





SET FOTOGRAFICO 3

Reparación de vías

Avenida Marconi, Los Ángeles.



